
BZ10000 V2.0



Handbuch Version 1.1 Stand Dezember 2009

Autor

Ulrich Betz Aspenweg 30 36391 Sinntal Altengronau

www.nebel-werfer.de

Inhalt

1.	Inhalt	2
2.	Technische Daten	3
3.	Leistungs- u. Kontrollmodi	3
4.	Inbetriebnahme	4
5	Menii	5

Technische Daten

Heizleistung:		10000W	
Aufheizdauer:		ca. 15-20min	
Max. Nebelvolumen:		ca. 10000m³/min	
Max. Fluidverbrauch:		ca. 1000ml/min	
Tankvolumen:		2 x 10 L	
Abmessungen (L/B/H):		120cm/65cm/75cm	
Gewicht (ohne Fluid):		ca. 160kg	
Steuerung über:		DMX (2 oder 3 Kanäle)	
		0-10V (Kabelfernbedienung)	
Anschluss (DMX):		XLR 5polig, XLR 3polig	
Anschluss (0-10V):		SUB-D 9polig	
	bei voller Leistung:	CEE 32A (min. 20A Absicherung)	
Stromanschluss	bei halber Leistung und im generator Modus:	CEE 16A (min. 10A Absicherung)	
Nebelvolumen:		stufenlos regelbar	
Gebläse:		stufenlos regelbar (max: 1900m³/h)	
Mikroprozessorgesteuerte Temperaturregelung, Überhitzungsschutz, Fluidmangel-Abschaltung			

Leistungs- u. Kontrollmodi

Leistungsmodi:

off	Maschine heizt nicht. Es ist kein Nebelausstoß möglich.	
5kW	Maschine heizt mit halber Leistung.	
10kW	Maschine heizt mit voller Leistung.	
generator	Maschine heizt annähernd mit voller Leistung. Dieser Modus ist für den Betrieb an einem mobilen Stromerzeuger gedacht.	

Kontrollmodi

DMX 2ch	DMX 3ch	0-10V
2 Kanal DMX Modus	3 Kanal DMX Modus	0 bis 10V Modus
Kanal 1: Gebläseleistung	Kanal 1: Gebläseleistung	Steuerung über
Kanal 2: Nebelausstoß	Kanal 2: Nebelausstoß H1 u H2	Kabelfernbedienung
	Kanal 3: Nebelausstoß H3 u H4	

Timer

Die unter *Timer* eingestellten Parameter *Fog Output* und *Fan Output* werden nur im *Timer on* Modus verwendet.

Timer off		Timer on	
	eitet im auf Menüseite 1	Maschine arbeitet Zeitgesteuert mit den unter	
eingestellten Kontrollmodus.		Timer eingestellten Parametern: Duration,	
		Pause, Fog Output, Fan Output	
Duration	Dauer Nebelausstoß		
Pause	Dauer kein Nebelausstoß		
Fog Output	Nebelausstoß während der Timer aktiv und nicht im Pausenzustand ist		
Fan Output	an Output Gebläseleistung während der Timer aktiv und nicht im Pausenzustand ist		

©2009 Ulrich Betz www.nebel-werfer.de BZ10000 V2.0 3

Inbetriebnahme



Bedien- und Anschlussfeld

Zur Inbetriebnahme die Maschine mit dem Stromnetz verbinden und entweder die Kabelfernbedienung an die "D-Sub Buchse" (unten rechts im Bild) anschließen oder über einen XLR Stecker (rechts im Bild) eine Verbindung zu einem DMX Pult herstellen.

Die Maschine am Hauptschalter (links im Bild) einschalten. Nach zwei Sekunden erscheint die erste Seite des Menüs. Hier kann der gewünschte Leistungs- und Kontrollmodus gewählt werden.

Der Leistungsmodus ist standardmäßig off. Wenn hier keine Einstellung vorgenommen wird wechselt dieser nach 10 Sekunden automatisch in den zuletzt gewählten Leistungsmodus. Die Maschine heizt nun bis auf Betriebstemperatur. Nach zirka 20 Minuten wechselt der Status von heating auf ready. Die Maschine ist nun Einsatzbereit.

Wenn der Füllstand in den Fluidtanks zu niedrig ist, erscheint eine Meldung im Display und die Hintergrundbeleuchtung beginnt zu blinken. Ein Nebelausstoß ist in diesem Zustand nicht möglich.

Wenn im Kontrollmodus *DMX 2ch* oder *DMX 3ch* kein oder ein verpoltes Signal am DMX-Eingang anliegt erscheint *No Signal* hinter der Startadresse.


Die Einstellungen der Parameter bleiben auch nach dem Ausschalten oder einem Stromausfall erhalten.

©2009 Ulrich Betz www.nebel-werfer.de BZ10000 V2.0 4

Menü

Mit der oberen/unteren Taste kann man zeilenweise durch das Menü navigieren. Wenn in der aktuellen Zeile ein editierbarer Parameter ist wird dies durch einen Pfeil angezeigt. Um einen Parameter zu verändern, drückt man erst die mittlere Taste. Der Pfeil beginnt zu blinken. Nun kann man den Wert des Parameters mit der oberen/unteren Taste ändern. Zuletzt drückt man wieder die mittlere Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.


Seite 1




	Power Mode Control Mode	DMX2ch
- 310	DMXAddress State	1 heating
	Fog Output Fan Output	0 %

Dies ist die Startseite hier werden die für den Betrieb notwendigen Parameter angezeigt. Die obersten zwei bzw. drei Parameter können verändert werden.


Seite 2





Falls die Maschine nicht über DMX oder die Kabelfernbedienung gesteuert werden soll, kann man hier die Timerfunktion aktivieren. Hier kann man auch die Nebel- und die Pausendauer sowie die den Nebelausstoß und die Gebläseleistung einstellen.

Seite 3



Hier sieht man die Betriebsstunden und die aufgenommene elektrische Arbeit. Am unteren Rand sieht man welcher Verdampfer gerade heizt. Dies wird durch ein ausgefülltes Rechteck angezeigt.

Hinweis: Die aufgenommene elektrische Arbeit wird aus der Betriebsdauer der einzelnen Verdampfer berechnet.

Seite 4

Falls es doch einmal Probleme geben sollte findet man hier einige Kontaktdaten des Eigentümers.

©2009 Ulrich Betz www.nebel-werfer.de BZ10000 V2.0 5